



**Problémy v zásobování vodou v souvislosti s povodněmi  
Ústecký kraj**

1. Omezení dodávek vody z důvodu poruch technických zařízení
2. Omezení dodávek vody z důvodu kvality vody

Okres Děčín

Č. Kamenice – Víška pod Lesy – zakalení zdroje, cca 50 obyvatel, náhr. zásobování cisternou,

Velká Veleň – zakalení zdroje, cca 50 obyvatel, zavážení vodojemů cisternou

Příbram pod Bukovou Horou - zakalení zdroje, voda nepitná, 48 obyvatel, náhr. zásobování cisternou

ÚV Chřibská – zhoršená kvalita v nádrži Chřibská trvá, podařilo se však navýšit podíl podzemní vody pro výrobu vody pitné. **Kvalita pitné vody vyráběné na ÚV Chřibská vyhovuje ve všech ukazatelích platné legislativě pro pitnou vodu.**

Na všech zdrojích se zhoršenou kvalitou provádíme intenzivní práce vedoucí ke zprovoznění, čištění zdrojů, mytí vodojemů, laboratorní rozbory. Zdroje budou postupně uváděny do provozu po ověření kvality vody na zdroji.

Zpracoval:  
Ing. Karel Eminger, MSc.

Aktualizováno: 25.8.2010 8:00 hod.